Muster

Wertgutachten
-
Zeitwertgutachten

SsangYong

Kyron Xdi 4WD

LA-P XXX

KPTS0A1KS6P039097

03.05.2013 - 20012003

Paul Orthuber e. K., Gallmeierstr. 1c., 84032 Landshut
Tel.: 0871-1438246 / 0175-6982612, Fax: 0871-1438247
Mail: orthuber.paul@hotmail.de / orthuber@audatex.de

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Zeitwertschätzung

20012003 - 02.05.2013

Ssang Yong

Kyron Xdi 4WD

LA-P XXX

KPTS0A1KS6P039097

Bewertung-Nr.: 20012003

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Herrn / Frau / Firma

Herr
Paul Orthuber - Mustermann
Musterweg 11

84035 Musterdorf

Bewertung-Nr.:	**20012003**
Erstellt am:	**02.05.2013**
Bewertungstag:	**02.05.2013**

Zeitwertschätzung

Hersteller:	**Ssang Yong**	Motorart:	**Diesel**
Modell / Typ:	**Kyron Xdi 4WD**	Hubraum (ccm):	**1998**
Fahrzeugart / Aufbau:	**Kombi 5**	Leistung (kW):	**104**
Amtl. Kennzeichen:	**LA-P XXX**	1./L. Zulassung:	**30.11.2006**
Fz-Ident-Nr.:	**KPTS0A1KS6P039097**	Nächste HU/AU/SP:	**08.2014**
		Farbe:	**Schwarz - Met.**
Besichtigungsdatum:	**02.05.2013**	Besitzverhältnisse:	**2. - Besitz**
Besichtigungsort:	**Bei Fahrzeughalter**	Fahrzeugzustand:	**Dem Baujahr entsprechend sehr gut**
		Betriebsleistung (km):	**108030**

Bereifung V-Achse:	**225/70 R 16 H**	**WO**	**4,5 mm**	**4,5 mm**
Bereifung H-Achse I:	**225/70 R 16 H**	**WO**	**8,0 mm**	**8,0 mm**
Reserve-/Notrad:	**225/70 R 16 H**	**RE**	**8,0 mm**	

(SO) = Sommer-Original, (WO) = Winter-Original, (RE) = Runderneuert

Serienausstattung

Airbag, ABS, ZV, el. Fensterheber vo, el. Fensterheber hi, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, ESP

Sonderausstattung

Colorglas (1), Antriebsschlupfregulierung (1), Automatik (1), Drehzahlmesser (1), Elektr. Rückspiegel (2), Elektr. Schiebedach (1), Elektr. Stabilitätskontrolle (1), Fahrerairbag (1), Fensterheber elektr. (2), LM Felgen (4), Metallic-Lackierung (1), Radio-CD (1), Wegfahrsperre (1), Zentralverriegelung (1), Zusatzscheinwerfer (2), Servolenkung (1)

Aktueller Zeitwert:: **6.760,00 EUR** **(Differenzbesteuert §25a UStG)**

Datenbasis: neXtsoft (Mai/Juni 2013) + tagesaktuelle Marktanalyse bei AUTO SCOUT24

Grundlage zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes am Bewertungstag waren die dem Sachverständigen bekannten Fahrzeugdaten unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren.

* Berücksichtigt wurde die örtliche Marktlage.
* Berücksichtigt wurde die Markgängikeit für ein korreanisches Importfahrzeug.

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Paul Orthuber, Gallmeierstr.1c, 84032 Landshut

SYSTEM NEXTSOFT

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Datenblatt 1

Hersteller:	**Ssang Yong**	Motorart:	**Diesel**
Modell / Typ:	**Kyron Xdi 4WD**	Hubraum (ccm):	**1998**
Fahrzeugart / Aufbau:	**Kombi 5**	Leistung (kW):	**104**
Amtl. Kennzeichen:	**LA-P XXX**	1./L. Zulassung:	**30.11.2006**
Fz-Ident-Nr.:	**KPTS0A1KS6P039097**	Nächste HU/AU/SP:	**08.2014**
		Farbe:	**Schwarz - Met.**
Besichtigungsdatum:	**02.05.2013**		
Besichtigungsort:	**Bei Fahrzeughalter**	Besitzverhältnisse:	**2. - Besitz**
		Fahrzeugzustand:	**Dem Baujahr entsprechend sehr gut**
		Betriebsleistung (km):	**108030**

Bereifung V-Achse:	**225/70 R 16 H**	**WO**	**4,5 mm**	**4,5 mm**
Bereifung H-Achse I:	**225/70 R 16 H**	**WO**	**8,0 mm**	**8,0 mm**
Reserve-/Notrad:	**225/70 R 16 H**	**RE**	**8,0 mm**	

(SO) = Sommer-Original, (WO) = Winter-Original, (RE) = Runderneuert

---

		EUR
⊙ **Neupreis des Fahrzeuges (steuerneutral)**		**27.430,00**
Zuzüglich Wert der werkseitigen Sonderausstattung		2.805,00
Colorglas (1), Antriebsschlupfregulierung (1), Automatik (1), Drehzahlmesser (1), Elektr. Rückspiegel (2), Elektr. Schiebedach (1), Elektr. Stabilitätskontrolle (1), Fahrerairbag (1), Fensterheber elektr. (2), LM Felgen (4), Metallic-Lackierung (1), Radio-CD (1), Wegfahrsperre (1), Zentralverriegelung (1), Zusatzscheinwerfer (2), Servolenkung (1)		
⊙ **Neupreis des Fahrzeuges inkl. werkseitiger Sonderausstattung**		**30.235,00**
Neupreis der kompletten Bereifung		

	Dimension	Anzahl	Stck.-Preis
V-Achse:	225/70 R 16 H	2	304,00
H-Achse I:	225/70 R 16 H	2	304,00
Reserve-/Notrad:	225/70 R 16 H	1	304,00

⊙ **Errechneter Neupreis**		**30.235,00**
Sonstige wertmindernde Abzüge		
Marktgerechte Bewertung der werks. gel. Sonderausstattung	-5,0%	-140,25
Örtliche Marktlage berücksichtigt	-20,0%	-6.047,00
⊙ **Grundwert des Fahrzeuges**		**24.047,75**

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Datenblatt 2

		EUR
⊙ **Grundwert des Fahrzeuges (Übertrag)**		**24.047,75**
Bewertung des Fahrzeuges nach 79 Monaten vom Grundwert	**25,5 %**	6.130,00
Zu-/Abschlag für die Marktgängigkeit Korrektur der Bewertung vom Grundwert	-10,0 %	-610,00
⊙ **Errechneter Grundwert**		**5.520,00**

Wertmindernde/-erhöhende Korrekturen

Ist-km:	108.030
Soll-km:	155.000
Differenz-km:	**-46.970**
Betriebsleistung:	14,5 %
Erhaltungszustand:	10,0 %
Besitzverhältnisse:	-5,0 %
Einsatzart:	5,0 %

Gesamtkorrektur des Grundwertes	**24,5 %**	1.352,40
⊙ **Zwischenergebnis I**		**6.872,40**

Zuzüglich aller werterhöhenden Instandsetzungsaufwendungen

Preis	Einbau	Leistung	Kor.	Bew. - Pos.08 = Mehrwert

Zuzüglich Wert der nicht werkseitigen Sonderausstattung

Einbau	Preis	Bewertung

⊙ **Zwischenergebnis II**	**6.872,40**

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Datenblatt 3

	EUR
⊙ **Zwischenergebnis II (Übertrag)**	**6.872,40**

⊙ **Fahrzeugzustand / Prüfungen / Sonstiges**

Lackierung: Kratzer vorne Links, hinten Links und Stoßstange hinten mitte Rechts. Erfordert reparatur mittels Smartrepair und Reparaturlackierung.

Karosserie: Kleine Beulen.

Innenraum: Innenraum sauber, Kofferraum sauber, Motorraum sauber.

Mechanik: Kundendienst nach Scheckheft durchgeführt und, Unterbodenschutz instandgehalten.

Sonstiges: Fahrzeug ist zugelassen und in einen verkehrssicheren Zusatnd.

Vorhandene Altschäden:		
Wertmindernde Vorschäden:	-500,00	
Notwendige Instandsetzungen:		
Notwendige Prüfungen (§ 29 StVZO usw.):		
Summe der Abzüge:	**-500,00**	-500,00

⊙ **Wert des Fahrzeuges am Bewertungstag**	**6.372,40**
Zu-/Abschlag für die aktuelle Bereifung	228,00

	Links	Rechts	Mehrwert/Minderwert
V-Achse:	56,3 %	56,3 %	
H-Achse I:	75,0 %	75,0 %	228,00
Reserve-/Notrad:	100,0 %		

⊙ **Wert des bereiften Fahrzeuges am Bewertungstag**	**6.600,40**
Wiederbeschaffungswert netto (gerundet)	6.600,00
Differenzbesteuerung §25a UStG	158,40
⊙ **Wiederbeschaffungswert inkl. Differenzsteuer (gerundet)**	**6.760,00**

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Foto 01

Schadenbereich vorne links

Foto 02

Schadenbereich hinten rechts

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Foto 03

Ansicht -Fahrerseite.

Foto 04

Ansicht - Beifahrerseite.

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Foto 05

Ansicht - Kofferraum.

Foto 06

Leichte Lackkratzer - Stoßstange vorne links - Smartrepair.

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Foto 07

Abschürfung - Reparaturlackierung nötig.

Foto 08

Klarlack löst sich ab - Reparaturlackierung.

Foto 09

Rostansatz am
Kofferraumdeckel - rechts.

Foto 10

Rostansatz -
Kofferraumdeckel mitte.

Foto 11

Typenschild.

Foto 12

Bremscheibe - vorne rechts.

Kfz-Sachverständigenbüro Paul Orthuber e.K.

Gallmeierstr. 1c * D- 84032 Landshut * Telefon: 0871-1438246 * Fax: 0871-1438247

Foto 13

Zulassungsbescheinigung Teil I - Fahrzeugschein.



Foto 14

Tachostand -02.04.2013.



Foto 15

Registrieungscoupon / Original - EZ 30.11.2006.



Foto 16

Inspektionen - Seite 1.



Foto 17

Inspektionen - Seite 2.



Foto 18

Inspektionen - Seite 3.